

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени А.М. Иванова-Крамского"
Фактический адрес	Г. Москва, ул. Академика Виноградова, д. 7
телефон	8(495)338-04-00
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры г. Москвы
Вид деятельности	Дополнительное образование
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	150 чел.день
Размещение объекта	отдельно стоящее здание; здание нежилое
	3 этажа
Количество и назначение входов	Один главный вход и два запасных выхода
Год постройки	1987 г.
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	700	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус №227, 281, 144; остановка «ул. Академика Виноградова»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	есть	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом	нет

		более 1,5 см	
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	есть		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,5 м	нет	-	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	нет	нет	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	20 м	нет	-	50 м и менее	Не более 50 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	5	нет	-	5% и более	Соответствует	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м	нет	-	3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м)	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5 м	нет	-	5,0 м и более	Соответствует	К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	3 м	нет	-	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	нет	нет	-	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с	нет	нет	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С

Высота площадки, справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	6 м	нет	-	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	2 м	нет	-	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	6 м	нет	-	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2 м	нет	-	Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	0,9 м	нет	-	Есть при высоте более 0,45 м,	Соответствует	К, О, С
*Навес	есть	нет	-	Наличие	Соответствует	К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Есть, есть, знак доступности отсутствует	нет	-	Наличие	Соответствует	Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	есть	нет	-	Имеется	Соответствует	С
Маркировка ступеней	есть	нет	-	Имеется на проступи	Соответствует	С

				крайних ступеней, или на всех ступенях		
Поручни с двух сторон	есть	нет	-	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Соответствует при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	0,9 м	нет	-	0,8-1,1 м	Соответствует	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	есть	нет	-	Наличие	Соответствует	О, С
- *нетравмирующие окончания	есть	нет	-	Наличие	Соответствует	О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	6%	нет	-	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,2 м	нет	-	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,5 м	нет	-	0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)		нет	-			
-при въезде на пандус, длина	1,4 м	нет	-	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	1,2 м	нет	-	1,2 м и более	Соответствует	К
-промежуточная прямая, длина	1,4 м	нет	-	1,2 м и более	Соответствует	К
-промежуточная прямая, ширина	1 м	нет	-	0,9 м и более	Соответствует	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	1,3 м	нет	-	1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,3 м	нет	-	1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К

Поручни с двух сторон:	есть	нет	-	наличие	Соответствует	К
- на высоте (нижний поручень)	0,7	нет	-	0,7-0,9 м	Соответствует	К
- *на высоте (верхний поручень)	0,9	нет	-	0,8-1,0 м	Соответствует	О
- *горизонтальные завершения поручней	есть	нет	-	Имеются	Соответствует	К
- *нетравмирующие окончания	есть	нет	-	Имеются	Соответствует	К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	есть	нет	-	Наличие	Соответствует	К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	нет	-	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	нет	нет	-	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	3 м	нет	-	1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Более 1,5 м	К
Ширина	5 м	нет	-	2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Более 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	есть				Соответствует	
Двери автоматические, справочно	нет					
- ширина дверного проема в свету	0,9 м	нет	-	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0	нет	-	0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Пандус переносной	нет	нет	-	-	нет	К
Подъемник для инвалидов						

- стационарный	нет	нет	-	-	-	К
- мобильный	нет	нет	-	-	-	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,4 м	нет	-	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	1,4 м	нет	-	1,2 м и более	Более 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	1,4 м	нет	-	1,2 м и менее	Более 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	есть	нет	-	Имеются	Соответствует	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет	нет	-	Не имеются	-	К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет	нет	-	Не имеются	-	С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет	нет	-	Не имеются	-	Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет	нет	-	Не имеются	-	Г
*Тактильная схема	нет	нет	-	Не имеются	-	С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	есть	нет	-	Наличие	Соответствует	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет	нет	-	Наличие	Допустимо отсутствие	О
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет	нет	-	Необходимо отсутствие	Допустимо отсутствие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	есть	нет	-	Есть на проступи	Соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	С одной стороны	нет	-	Есть как минимум с одной стороны	Соответствует	О

- *горизонтальные завершения поручней	есть	нет	-	имеются	Соответствует	О
Пандус внутренний на этаже нет						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет	-	0,7 – 0,9 м	Отсутствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет	-	0,85 – 1,0 м	Отсутствие	О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет	нет	-	Есть на проступи	Отсутствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	нет	нет	-	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	нет	нет	-	Имеется	Отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	есть	нет	-	Имеется	Соответствует	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет	нет	-	Имеется	Отсутствие	С
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	1, 04 м	нет	-	0,8 – 1,1 м	Соответствует	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	0, 45	нет	-	1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,8 м	нет	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,01 м	нет	-	0,025 м и менее	Соответствует	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	нет	-	На стене рядом с дверью	Отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет	нет	-	На стене рядом с дверью	Отсутствие	К, О, С, Г

- *размещение на высоте	нет	нет	-	1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	нет	нет	-	0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	нет	нет	-	не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,2 м	нет	-	1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	0,8 м	нет	-	0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	1,8 м	нет	-	1,8 м и более	1,8 м	К
Ширина	1,6 м	нет	-	1,6 м и более	1,6 м	К
Место для сидения	есть	нет	-	Имеются	Соответствует	О
*Крючки для костылей	нет	нет	-	Имеются	Отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2%	нет	-	2% и более	Соответствует	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м	нет	-	1,2 м и более	Соответствует	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	2%	нет	-	2 % и более	Соответствует	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет	нет	-	Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	есть	нет	-	Имеется	Соответствует	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	есть	нет	-	Имеется	Соответствует	
*Знак доступности помещения	есть	нет	-	Имеется	Соответствует	К
Тактильная маркировка	нет	нет	-	Не имеется	Отсутствие	С
Ширина дверного проема	0,8 м	нет	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						

- зона у раковины (глубина)	3 м	нет	-	1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,5 м	нет	-	0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,85	нет	-	0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	есть	нет	-	Наличие	Соответствует	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	1 кабина			справочно		
- *знак доступности кабины	нет	нет	-	Не имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	1,05 м	нет	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	2 м	нет	-	1,8 и более	2 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,8 м	нет	-	1,65 м и более	1,8 м	К
Опорные поручни	есть	нет	-	Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	есть	нет	-	Имеются	Соответствует	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,8 м	нет	-	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет	нет	-	Не имеются	Отсутствует	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- в санитарных помещениях – сделать крючки для костылей

Ответственный за проведение обследования объекта: инженер Крюк М.Н.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FBE05708B4E7F09DC541EE8F72A1A43F
Владелец: Алешина Ксения Юрьевна
Действителен: с 13.03.2023 до 05.06.2024